

Coordonnées LAMBERT 93

Entrée amont :	Entrée aval :
X : 1007,92	X : 1007,94
Y : 6289,11	Y : 6289,11
Z : 233,12 m	Z : 233,12 m

Coordonnées : Géoportail
 Z : radier du tunnel




Caractéristiques de l'ouvrage

Tunnel de 13,67 m de long au sud de Saint-Cézaire sur Siagne.
 Le plafond de ce tunnel est constitué de calcaires et les parois de béton.
 On note la présence de fractures dans les calcaires (Cf. schémas, photo).




Entrée amont du tunnel de La Valmoura (10)

Entrée Tunnel Amont



Entrée Tunnel Aval



Etat général de l'ouvrage

Tunnels en assez bon état le 12/03/2021.
 Probablement quelques intrants en période pluvieuse à partir des zones fissurées des calcaires.

Risque concernant la structure du tunnel

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Risque d'intrant

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Vulnérabilité de l'ouvrage

- Faible voire nulle
- Moyenne
- Forte

La vulnérabilité de l'ouvrage est la synthèse des risques concernant les intrants et la structure du tunnel.