



# FICHE D'OUVRAGE

## TUNNEL 18 DU CANAL DE LA SIAGNE

### TUNNEL Lamour

Commune : Grasse

Date d'inspection : 17 mars 2021  
 Tunnel inspecté par :  
 - Monsieur COMTE (SICASIL)  
 - Monsieur EMILY (H2EA)

#### Coordonnées LAMBERT 93

Entrée amont :	Entrée aval :
X : 1014,36	X : 1014,38
Y : 6290,71	Y : 6290,71
Z : 225,11 m	Z : 225,10 m

Coordonnées : Géoportail  
 Z : radier du tunnel





#### Caractéristiques de l'ouvrage

Tunnel de 20,65 m de long en contrehaut de la route départementale 2562 sur la commune de Grasse. Ce tunnel se trouve à proximité d'une maison, sur une partie de terrain non bâtie (au droit du tunnel). La voûte de ce tunnel est constituée de pierres maçonnées. Les parois de ce tunnel sont bétonnées (Cf. schémas, photo).



Entrée amont du tunnel Lamour (18)



#### Etat général de l'ouvrage

Tunnels en assez bon état le 17/03/2021.  
 Probablement quelques intrants en période pluvieuse dans les joints des pierres maçonnées.

#### Risque concernant la structure du tunnel

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

#### Risque d'intrant

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

#### Vulnérabilité de l'ouvrage

- Faible voire nulle
- Moyenne
- Forte

La vulnérabilité de l'ouvrage est la synthèse des risques concernant les intrants et la structure du tunnel.