



FICHE D'OUVRAGE

TUNNEL 19 DU CANAL DE LA SIAGNE

TUNNEL Lamour

Commune : Grasse

Date d'inspection : 17 mars 2021
 Tunnel inspecté par :
 - Monsieur COMTE (SICASIL)
 - Monsieur EMILY (H2EA)

Coordonnées LAMBERT 93

Entrée amont :	Entrée aval :
X : 1014,58	X : 1014,62
Y : 6290,90	Y : 6290,93
Z : 224,98 m	Z : 224,93 m

Coordonnées : Géoportail
 Z : radier du tunnel





Caractéristiques de l'ouvrage

Tunnel de 39,49 m de long en contrehaut de la route départementale 2562 sur la commune de Grasse. On accède à ce tunnel en empruntant un tronçon en poutrelle hourdis coupé par un pont dont la voûte est constituée de pierres maçonnées. Ce tunnel se trouve dans le tréfonds d'une propriété privée bâtie, sous une partie du terrain non bâtie. La voûte de ce tunnel est constituée de pierres maçonnées. Les pierres de parement aux entrées sont légèrement écartées. Les parois de ce tunnel sont bétonnées (Cf. schémas, photo).



Entrée amont du tunnel Lamour (19)



Etat général de l'ouvrage

Tunnels en assez bon état le 17/03/2021.
 Probablement quelques intrants en période pluvieuse dans les joints des pierres maçonnées.

Risque concernant la structure du tunnel

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Risque d'intrant

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Vulnérabilité de l'ouvrage

- Faible voire nulle
- Moyenne
- Forte

La vulnérabilité de l'ouvrage est la synthèse des risques concernant les intrants et la structure du tunnel.