


FICHE D'OUVRAGE **TUNNEL 25 DU CANAL DE LA SIAGNE**

TUNNEL de Polignac Commune: Grasse

Date d'inspection: 17 mars 2021

Tunnel inspecté par :
- Monsieur COMTE (SICASIL)

- Monsieur EMILY (H2EA)



Coordonnées LAMBERT 93


Entrée amont : Entrée aval: X: 1015,33 X: 1015.34 Y: 6290,51 Y: 6290,52 Z: 222,76 m Z: 222,80 m


Coordonnées : Géoportail Z : radier du tunnel

Caractéristiques de l'ouvrage

Tunnel de 18,30 m de long en contrehaut de la route départementale 2562, sur la commune de Grasse.

La voûte de ce tunnel est constituée de pierres maçonnées (Cf. schémas, photo). On observe beaucoup de concrétions sur les parois du tunnel.







Etat général de l'ouvrage

Tunnels en assez bon état le 17/03/2021.

Probablement quelques intrants en période pluvieuse dans les joints des pierres maçonnées.

Risque concernant la structure du tunnel Risque très faible voire nul Risque moyen Risque important

Risque d'intrant
Risque très faible voire nul
Risque moyen
Risque important

Vulnérabilité de l'ouvrage		
	Faible voire nulle	
	Moyenne	
	Forte	

La vulnérabilité de l'ouvrage est la synthèse des risques concernant les intrants et la structure du tunnel.